










Sorszám	Termék megnevezése	Termék képe	Vizsgálat eredménye
1.	JÉWÉ Art. code: 2502030 összecsukható műanyag fellépő		Terhelés hatására a fellépőlap eltört, a lépcső pedig leszakadt.
2.	EuroGold Step SuperMax Art. 2122		Károsodás nem történt.
3.	Star Plus Art. Nr.: 60020 sámlí mini		Károsodás nem történt.
4.	Wolker D05D/03 fellépő/létra		Terhelés hatására a vizsgált lépcsőfok összeroskad. A fellépőlap hozzáférhető élei sorjásak.




FELADATUNK A JÖVŐ

Sorszám	Termék megnevezése	Termék képe	Vizsgálat eredménye
5.	Emil Lux Art.-Nr.: 341190		Károsodás nem történt.
6.	HOBBY LIFE CODE: 08 1403 sámlí kicsi		Károsodás nem történt.
7.	JHK 8922174 1-es acél fellépő		Károsodás nem történt.
8.	Modern Living Benny fellépő		Terhelés hatására a fellépőlap eltört.











FELADATUNK A JÖVŐ

Sorszám	Termék megnevezése	Termék képe	Vizsgálat eredménye
9.	Gránit 2958 fellépő		Terhelés hatására az alsó lépcsőfok és a felső lap elhajlott. A felső lépcsőfok sarkai sorjásak.
10.	Emil Lux Art.-Nr.: 114938		Károsodás nem történt.
11.	IKEA BEKVÄM		Károsodás nem történt.
12.	Zeller Prezent Art.-Nr.: 13736 összecsukható műanyag fellépő		Terhelés hatására a fellépőlap eltört.



FELADATUNK A JÖVŐ

Sorszám	Termék megnevezése	Termék képe	Vizsgálat eredménye
13.	Artub Alu Eco Plus Réf. 000630 alumínium fellépő/létra		Terhelés hatására a lépcső összeroskadt. A minta fellépőlapjának több éle is sorjás.
14.	Jysk DAVDING SKU: 3942400 fellépő		Károsodás nem történt.
15.	Dünya Cod: 06104 bébi fellépő		Károsodás nem történt.
16.	Auchan fellépő Vonalkód: 5999086435743		Károsodás nem történt.

Sorszám	Termék megnevezése	Termék képe	Vizsgálat eredménye
17.	Drabest Typ.: B-2 DR-AL-DD2 fellépő		A termék hozzáférhető élei sorjásak.
18.	Parkside Model: HG00382 fellépő		Károsodás nem történt.
19.	Perilla GI-200 fellépő		Terhelés hatására a lépcső és a fellépőlap is összeroskadt. A minta fellépőlapjának és lépcsőinek több éle is sorjás.
20.	Krause Treppy Art.No. 130013 összecsukható fellépő		Károsodás nem történt.